

物联网平台故障明细汇总

一、西南隅垃圾站物联网接入平台故障

序号	名称	数量	单位	规格	IP
1	3032物联网箱设备主体	1	套	白泽SC-8600SWH	172.17.2.201
2	3032物联网箱箱体	1	台		
3	3032箱到汇聚电缆	165	米	RVV3*4, 铜芯电源线	
4	3032箱到汇聚光缆	165	米	12芯单模室外	
5	3032到民宿机房光缆	70	米	12芯单模室外	
6	425监控网线	50	米	六类室外	172.17.22.66
7	425监控电线	50	米	RVV3*2.5, 铜芯电源线	
8	139监控网线	18	米	六类室外	172.17.21.82
9	139监控电线	18	米	RVV3*2.5, 铜芯电源线	
10	139监控电源适配器(球机)	1	台	MKAC-66-243000M	
11	西南隅-3广播音柱电线	65	米	RVV3*2.5, 铜芯电源线	172.17.10.161
12	西南隅-3广播音柱网线	65	米	六类室外	
13	AP(西门广场4)网线	65	米	六类室外	172.16.150.90
14	AP(西门广场4)POE模块	1	套	ZX900-AFG-N301	
15	锐捷工业交换机	1	台	IS2712G	内网核心mac表更新了, 查不到
16	千兆单模双芯光模块	6	套	锐捷	
17	水晶头	12	个	六类RJ45	
18	桥架	5	米	80*50	
19	熔纤盒(八芯, 3032箱到汇聚)	1	个	FC接口	
20	熔纤盒(八芯, 3032箱到民宿机房)	1	个	FC接口	

二、东北角城墙物联网平台故障：排查光缆及电缆是否损坏，影响物联网平台使用。

三、西瓮城物联网平台硬件故障。